



МОНТАЖНЫЙ И УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КЛЕЙ

Свободный от растворителей дисперсионный клей для быстрого и надёжного наклеивания покрытий на стены и полы внутри помещений.

Область применения: *Монтажный и Универсальный клей* превосходит для наклеивания ковровых покрытий на любой основе, ПВХ-напольных покрытий на войлочной и ворсяной основе, ПВХ-обоев, настенных керамических плиток, стиропора, пробкового материала для стен, деревянной отделки стен, декоративных и изоляционных плит, стеклянной мозаики, украшающих профилей из полистирола, плинтусов и др.

Непригоден для приклеивания полиэтилена, полипропилена и технических материалов из металла.

Технические данные:

Сырьевая база: сополимерная искусственная дисперсия
Плотность: ок. 1,4 г/см³
Показатель pH: 7 - 8
Расход: 300 - 700 г/м² в зависимости от поверхности и зубчатости шпателя

Подготовка основания:

Предназначенная для обработки поверхность должна быть сухой, несущей и свободной от разделительных средств (масло, пыль и т. п.). Удалить старые обои и отстающие слои краски и штукатурки. Трещины и дыры в стенах и потолках заделать *PUFAS Заполняющей шпаклёвкой для внутренних работ* или *rifatür Суперсхватывающей шпаклёвкой*. Неровности на полах выровнять *PUFAS Массой для выравнивания полов*. Сильно впитывающие, песочные и меловые основания предварительно обработать *PUFAS Грунтовкой LF* или *PUFAS Грунтовкой KF*.

Если приклеиваемый материал не может принимать влагу, то основа должна быть впитывающей.

Способ применения:

Монтажный и Универсальный клей насыщенно нанести шпателем на поверхность. Для покрытий с гладкой основой рекомендуем применять шпатель с низкой зубчатостью, а для покрытий с шершавой основой, а также для плиток взять шпатель с более высокой зубчатостью. Мягкие, легко сгибающиеся покрытия наложить на нанесённый на поверхность клей и прокатать резиновым валиком. Твёрдые покрытия наложить на клей и придавить подталкивающими движениями.

Чтобы избежать образования складок, ковровые и ПВХ-покрытия за день до их приклеивания развернуть. Обращать внимание на рекомендации изготовителя покрытий, в каком направлении укладывать покрытия. Заполнять или спаивать швы разрешается только после полного высыхания клея.

В зависимости от впитываемости основания и температуры воздуха, время сушки составляет от 1 до 3 дней.

Не применять при температуре ниже +5 °C.

Остатки клея сразу смыть водой.

Инструменты после применения промыть водой.

Хранение:

Хранить в прохладном, но защищённом от мороза месте.

Ёмкость хранить плотно закрытой.

Срок годности - мин. 24 мес. с даты производства

Номер артикула/расфасовка:

001601000 - п/э банки по 750 г – 10 штук в коробке
001602000 - п/э банки по 3 кг
001603000 - п/э банки по 6 кг